


Leitlinien für die visuelle Inspektion

VERSION 4.1

JUNI 2025



ECG

The Association
of European
Vehicle Logistics

Richtlijnen voor visuele inspectie

Inleiding

Dit document is bedoeld om standaard industrierichtlijnen aan te bieden in de sector van afgewerkte voertuiglogistiek (FVL). Het doel is - door deze inspectierichtlijnen te promoten - het claimbeheerproces efficiënter te maken. Zoals altijd hebben individuele OEM-normen, -beleid en -vereisten echter voorrang.

In dit document wordt beschreven hoe u:

- I. een visuele voertuiginspectie uitvoert en de geconstateerde uitzonderingen verifieert.
- II. de uitzonderingen classificeert als 'transport', 'PDI' of 'garantie' voor claimdoeleinden.
- III. het overdrachtsproces en de aftekenprocedures voor opgemerkte uitzonderingen beschrijft
- IV. de uitzonderingen die zijn opgemerkt tijdens het overdrachtsproces van het voertuig rapporteert.

Het document is tevens ontwikkeld om een reeks instructies aan te bieden en zo standaardisatie van processen en richtlijnen in de hele industrie aan te moedigen, met de volgende voordelen:

1. het creëren van een gemeenschappelijke manier van werken in de hele FVL-industrie, in ieder geval binnen Europa
2. het mogelijk maken van de claimmanagementprocessen
3. het verbeteren van de kwaliteit van het product, de kwaliteit van de logistiek en daarmee verbonden het verbeteren van de klanttevredenheid
4. helpen bij het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de kosten in de toeleveringsketen

De OEM's hanteren verschillende normen en definities over hoe een voertuiginspectie moet worden uitgevoerd en welke uitzonderingen aangemerkt moeten worden als 'garantie', 'PDI' of 'transport'.

Veel verschillende OEM-normen en -definities zijn uitgebreid onderzocht en - waar mogelijk- gecombineerd in dit ene document om gemeenschappelijke en eerlijke richtlijnen te creëren die tot doel hebben de goedkeuring van de hele industrie te krijgen.

Als onderdeel van de standaardisatie van processen ondersteunt ECG de wereldwijde schadecodes, ontwikkeld door AIAG, die te vinden zijn in hoofdstuk 1 van hun document [Finished Vehicle Transportation Damage Handling Standards and Guidelines](#) (M-22). Deze codes kunnen worden gebruikt in elke situatie waar geen specifieke OEM-codes beschikbaar zijn.

I. Richtlijnen voor voertuiginspectie en verificatie

Kleding

Voertuiginspecteurs moeten te allen tijde autovriendelijke kleding dragen, namelijk:

- Schoon en propere kleding
- Vrij van zichtbare knopen en sluitingen, ritssluitingen moeten worden afgedekt of beschermd
- Vrij van metaal zoals horloges, ringen of metalen haken voor schoenveters, deze moeten worden verwijderd of afgedekt

Volgende specifieke items dienen gedragen te worden:

- Jas met hoge zichtbaarheid
- Lange broeken en bovenkledij met lange mouwen hebben de voorkeur (afhankelijk van lokale regels)
- Gesloten schoenen zijn verplicht, veiligheidsschoenen hebben de voorkeur

Lichtomstandigheden voor de inspectie

Voertuigen mogen alleen worden geïnspecteerd bij voldoende licht. Bij voorkeur natuurlijk daglicht of gelijkwaardig kunstlicht dit om vergelijkbare inspectie-omstandigheden in de hele toeleveringsketen te garanderen. Wanneer de verlichting niet voldoende is, is het gebruik van draagbare verlichtingsapparatuur toegestaan. Het is echter niet acceptabel om de voertuigen in een lichttunnel of vergelijkbaar intensief verlichte omstandigheden te inspecteren.

Duur van de inspectie

Als algemene richtlijn mag de visuele opleveringsinspectie niet langer duren dan 3 minuten per voertuig per inspecteur. Dit omvat de tijd die nodig is om het bestuurdersportier te openen en om het interieur te inspecteren maar is exclusief de tijd die nodig is om documentatie in te vullen of gegevens in te voeren in een tablet of scanner (in de hand gehouden gegevens-registratie hulpmiddel).

Afstand en hoek

De keuring dient op ongeveer 1 meter afstand van het voertuig te worden uitgevoerd. Detectie van krassen en puntkrassen (chips) wordt meestal waargenomen onder een hoek van 90° terwijl deuken gewoonlijk worden waargenomen onder een hoek van 30°. Uitzonderlijk kan het nodig zijn om het onderste deel van de bumpers nauwkeuriger te controleren om transportschade op te sporen (bijv. voertuigen met beperkte bodemvrijheid).

Schade verificatie

De inspecteur mag het voertuig alleen benaderen en aanraken als dit helpt bij het valideren van eventuele schade die tijdens de eerste visuele inspectie is vastgesteld.

Full Body Covers

De Full Body Cover (FBC) mag niet worden verwijderd tenzij deze is beschadigd en er een risico op schade aan het voertuig bestaat of tenzij deze een veiligheidsrisico voor derden vormt. Als de FBC beschadigd raakt maar geen veiligheidsrisico vormt, mag deze niet worden verwijderd. Eventuele schade aan de FBC moet worden gemeld. Visueel bewijs moet worden opgenomen in het inspectierapport.

Transparante of transportfolie (bijv. wikkelbescherming)

De transportfolie mag niet worden verwijderd tenzij deze (gedeeltelijk) losraakt of beschadigd raakt en er een risico op schade aan het voertuig bestaat of tenzij deze een gevaar voor de veiligheid van derden. Als de transportfolie loslaat maar er zich geen veiligheidsrisico voordoet, mag deze niet worden verwijderd. Eventuele schade aan de transportfolie dient te worden gemeld. Visueel bewijs moet worden opgenomen in het inspectierapport.

Zegels


Koffers en deuren met intacte verzegeling mogen tijdens inspectie niet worden geopend. Als de verzegeling is verbroken, moet dit worden gemeld.

Walkaround (rond het voertuig stappen)

De voertuigkeuring begint normaal gesproken met de verificatie van het VIN-nummer, afhankelijk van contractuele afspraken. ①

De beste manier is als de walkaround in een zodanige richting wordt uitgevoerd dat de inspecteur het bestuurdersportier van achteren nadert om een beter zicht te krijgen op schade in dit risicogebied (dwz voor voertuigen met het stuur links inspecteer met de klok mee en voor voertuigen met het stuur rechts inspecteren tegen de klok in)

Aanbevolen oplossing voor voertuigen met het stuur links



Voorkant van het voertuig (alleen exterieur) ②

- Inspecteer de volledige voorkant van het voertuig. Bij voertuigen met beperkte bodemvrijheid kan het nodig zijn om de onderkant van de bumper zorgvuldig te controleren om transportschade op te sporen.
- Stap achteruit en inspecteer de hele voorkant van het voertuig om alle zichtbare elementen aan de buitenkant na te kijken en zorg ervoor dat u de voorruit eveneens controleert.

Beide zijden van het voertuig ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ①

- Inspecteer de volledige zijkanten van het voertuig inclusief de wielen. De beste manier is als de walkaround in een zodanige richting wordt uitgevoerd dat de inspecteur het bestuurdersportier van achteren nadert om een beter zicht te krijgen op schade in dit risicogebied.

Achterzijde voertuig ⑥

- Inspecteer de volledige achterzijde van het voertuig. Het kan nodig zijn om de onderkant van de bumper en de uitlaatpijp zorgvuldig te controleren om transportschade op te sporen.

- Stap achteruit en inspecteer de volledige achterzijde van het voertuig om alle zichtbare elementen aan de buitenkant na te kijken en zorg ervoor dat u de achterruit eveneens controleert.
- Open de kofferbak niet tenzij dit nodig is (bijvoorbeeld om te controleren op losse voorwerpen), in welk geval er ook een inspectie op schade moet worden uitgevoerd.

Dak 9

- Indien het dak niet vanaf de grond te inspecteren is, kunnen spiegels worden gebruikt (volgens OEM eisen).
- Vermijd het gebruik van andere apparatuur (bijv. ladders) vanwege veiligheids- en kwaliteitsrisico's.

Bestuurderszijde (interieur) en deuropening bestuurder 10

- Open alleen het bestuurdersportier, inspecteer de bestuurderszijde en de deuropening.
- Open passagiersdeuren niet.

Bodeminspectie van EV-batterijpakketten

- Op het moment van schrijven beginnen OEM's beperkte bodeminspecties van de batterijpakketten voor elektrische voertuigen in te voeren. Als dit een vast onderdeel wordt van de inspectieprocedures, zal ECG deze richtlijnen herzien om de beste manieren op dit gebied weer te geven.

Losse items ([OEM-beleidslijst voor losse items](#) beschikbaar op de ECG-website)

- Controleer de aanwezigheid van sleutels/sleutelhangers.
- Indien aanwezig en zichtbaar, controleer of de zak/doos met losse items intact is. Als die niet intact is, moet dit worden gemeld.
- Als de losse items zich in de koffier bevinden (en de koffier is niet verzegeld), kan de koffier worden geopend om ze te inspecteren.
- Als de items niet in een zak/doos zitten en er een losse itemslijst is, moeten de items op de lijst worden gecontroleerd.
- Een checklist voor ontbrekende losse items is een uitzondering die indien van toepassing moet worden gecontroleerd.

II. Voertuiguitzonderingen - classificatierichtlijnen

Voertuigen worden vaak onderworpen aan meerdere inspecties tussen de vrijgave in de fabriek en de levering op de eindbestemming. Uitzonderingen die tijdens deze inspecties op het voertuig worden opgemerkt, vallen onder één van de volgende categorieën (gezamenlijk aangeduid als "voertuiguitzonderingen"):

1. **Transportschade** die het gevolg is van logistieke verwerking (bijv. door vrachtwagen- of spoorvervoerders, voertuigbehandelingsfaciliteiten (PDI) en rederijen)
2. **Garantiebreken** (bijv. onvolkomenheden of defecten veroorzaakt tijdens het fabricageproces)
3. **Dealer Pre-Delivery Inspection (PDI)** uitzonderingen, die geen opeisbare transport- of garantie-uitzonderingen zijn, aangezien ze slechts kleine reparatiehandelingen door de dealer vereisen voorafgaand aan levering aan de klant
4. **Andere uitzonderingen**

Typische voorbeelden van transportschade:

1. Schade veroorzaakt door fysieke impact die de verflaag aantast waarbij de primer of het metaal wordt blootgesteld, of die plastic onderdelen aantast waarbij het oppervlaktemateriaal wordt bekrast of gekerfd (materiaalverlies/ voelbaar met de vingernagel)
2. Schade overeenkomstig met sporen van inbraak
3. Buitenzijde van glas dat bekrast of gebroken is, veroorzaakt door impact en niet door spanning (bijv. hitte of verkeerde montage)

4. Schade onder de Full Body Cover/transitfilm als de hoes/film fysiek beschadigd is (bijv. gebroken, gescheurd of anderszins aangetast) of als er bewijs is van een impact
5. Beschadiging of vervuiling van het bestuurdersgedeelte van het interieur, duidelijk vandalisme of misbruik van het interieur (bijv. stuur, stoel)
6. Bandenschade inclusief sneden en groeven in de zijkant of lekke banden (behalve wanneer een fabrieksschroef de oorzaak is)
7. Velgschade zoals krassen op de buitenvelg, met uitzondering van schade aan de binnenkant van de velg (tenzij tekenen van aansprakelijkheid van de vervoerder). Schade dicht bij de wielmoeren of het ventiel wordt beschouwd als schade veroorzaakt tijdens montage
8. Schade aan de onderkant van de voor- en achterbumper veroorzaakt door impact (bijv. Aanrijding omwille van een foute hellingshoek)
9. Interieurschade door binnendringend water veroorzaakt doordat ramen/deuren/schuifdak/kofferdeksel niet goed gesloten werden, wordt beschouwd als transportschade, tenzij het tegendeel is bewezen (bijv. mechanische en/of fabrieksproblemen)
10. Ontbrekende onderdelen en accessoires die kunnen worden geïdentificeerd op de checklist voor losse items

Typische voorbeelden van garantiedefecten:

1. Golvend plaatwerk
2. Vrij-, pers-, slijp- of lasmarkeringen
3. Uitgaande deuken of uitsteeksels in plaatwerk
4. Technische lakproblemen, zoals lopers (verf), overspray, afbladderende verf of vreemd materiaal (bijv. vuil) in de verf
5. Kleine schilfers, krassen of deuken gevonden onder Full Body Cover/transit film, tenzij er bewijs is van impact (getuigenissen) of geknoei met de FBC.
6. Spanningsscheuren in glas (bijvoorbeeld door hitte of verkeerde montage)
7. Scheuren of vervormingen in kunststof panelen veroorzaakt door spanning of materiaaldefecten
8. Lakschade veroorzaakt door verkeerd uitgelijnde panelen of lijstwerk (zonder tekenen van impact op de omliggende gebieden)
9. Gebogen onderdelen veroorzaakt door verkeerde uitlijning
10. Krassen of schilfers aan de binnenkant van de velg en dicht bij de wielmoeren
11. Binnendringend water door slechte afdichtingen, enz.
12. Schade in carrosseriespleten of paneelrandschilfers op gebieden die tijdens het transport niet toegankelijk zijn (bijv. binnenranden, aangrenzende vaste panelen, enz.)
13. Lekke band veroorzaakt door een fabrieksschroef of de bevestiging ervan
14. Losgemaakte of onjuist geïnstalleerde exterieuronderdelen van het voertuig die geen tekenen van impact of interferentie vertonen (bijv. emblemen, badges, spatborden, dakrails)
15. Ontbrekende, vervuilde of beschadigde interieurcomponenten buiten de bestuurderszijde maar zonder duidelijke tekenen van LSP-aansprakelijkheid
16. Onjuist geïnstalleerde interieurcomponenten
17. Herhaalde uitzonderingen van hetzelfde type schade op dezelfde locatie die geen typische transportschade zijn (Deze kunnen worden doorverwezen naar de OEM of zijn aangestelde claimagent voor bevestiging van garantiedefecten.)
18. Als er een claim wordt ingediend voor een los artikel dat ontbreekt maar niet op de checklist voor losse artikelen staat, wordt dit beschouwd als een garantieclaim

Typische voorbeelden van uitzonderingen voor inspectie vóór levering:

Dit zijn uitzonderingen die niet specifiek betrekking hebben op transportschade of fabrieks-/garantie-uitzonderingen. Herstel hiervan valt onder de pre-leveringsverantwoordelijkheden van de dealer en mag niet in rekening worden gebracht bij de OEM als garantieclaim of bij de LSP als transportschadeclaim. De dealer is verantwoordelijk voor dergelijke kleine PDI-reparatiekosten, waaronder:

1. Kleine oppervlakkige krassen of slijtage die kunnen worden weggepolijst als onderdeel van de voorbereiding van een nieuw voertuig (*will polish out, WPO*)
2. Kleine verf-schilfers (voornamelijk paneelrandschilfers) en oneffenheden die met een penseel kunnen worden gecorrigeerd (*met kwast bijwerken, BTU*). Het bijwerken van kleine schilfers en krassen is de verantwoordelijkheid van de dealer onder PDI.
3. Andere kleine verf gerelateerde problemen die kunnen worden opgelost door het aangetaste gebied te polijsten of te reinigen
4. Lichte vervuiling van het interieur

5. Reinigingen van de buitenkant van het voertuig van vuil tijdens het transport.

Andere uitzonderingen

Deze uitzonderingen op de buitenkant van het voertuig worden gewoonlijk niet als transportschade beschouwd, tenzij duidelijk bewijs de verantwoordelijkheid van LSP ondersteunt. Ze moeten worden gemeld en de OEM kan waar nodig ook op de hoogte worden gebracht. Elk uitzondering zal van geval tot geval worden bekeken om de verantwoordelijkheid, indien mogelijk, vast te stellen. Er is geen standaard manier om met deze problemen om te gaan, zoals:

1. Milieuaafval, materiaal in de lucht of vogeluitwerpselen
2. Industriële neerslag
3. Vloeistofdruppels (bijv. van andere voertuigen)
4. Spoorstof
5. Vliegende roest
6. Zure regen
7. Hagel
8. Storm
9. Overstromingen
10. Schade aan EV-bodembatterijen
11. Alle andere schade veroorzaakt tijdens het transport, maar niet opeisbaar tegenover de LSP vanwege de locatie en aard (bijvoorbeeld: barsten van verfbellen tijdens transport, enz.)

Opmerking

Schade of verlies veroorzaakt door vandalisme en diefstal wordt algemeen beschouwd als transportschade.

III. Overdracht inspectie en aftekenprocedures

Het wordt aanbevolen dat partijen die betrokken zijn bij FVL (LSP's en/of hun aangestelde vertegenwoordigers) een onpartijdige voertuiginspectie uitvoeren op elke overdrachtslocatie, ongeacht de omgevingsomstandigheden.

Een overdrachtslocatie wordt gedefinieerd als een locatie waar de verantwoordelijkheid voor het voertuig zal veranderen van de ene partij (leverende partij) naar de andere (ontvangende partij) in de toeleveringsketen van het afgewerkte voertuig tussen de vrijgave van de fabriek en de eindbestemming.

De ontvangende partij moet voertuigen onmiddellijk op eventuele uitzonderingen inspecteren in aanwezigheid van de leverende partij en/of hun aangestelde vertegenwoordiger (in lijn met de internationale verdragen), tenzij anders overeengekomen tussen de partijen of contractueel bepaald. Dit kan ook speciale omstandigheden omvatten (bijv. nachtlevering voor wegtransport, enz.) en verlengde inspectietermijnen.

Wanneer door de ontvangende partij een uitzondering op het voertuig wordt geconstateerd, liggen de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheden bij de leverende partij tenzij het tegendeel wordt bewezen. (bijv. reeds bestaande en eerder gemelde uitzonderingen of uitzonderingen die op basis van de classificatie buiten de verantwoordelijkheid van de LSP vallen)

Idealiter moeten alle waargenomen uitzonderingen op het voertuig worden genoteerd op vrachtdocumenten en/of andere geschikte onderzoeksdocumentatie en moeten ze handmatig of digitaal door beide partijen worden ondertekend om de waargenomen uitzonderingen te erkennen.

Uitzonderingsrapport voertuig of Vehicle Exception Report (VER)

Indien geen specifiek OEM-document voor de notatie van de voertuiguitzonderingen beschikbaar is, kan het ECG Vehicle Exception Report (VER) worden gebruikt (*zie bijlage 2*). Het VER-document is niet uitsluitend bedoeld voor het noteren van transportschade, maar kan ook worden gebruikt om elke andere voertuiguitzondering te melden (bijv. PDI, garantie of andere).

Het ondertekenen van het VER-document bij de opleveringskeuring betekent niet dat de afleverende partij aansprakelijkheid aanvaardt voor de op het VER-document vermelde voertuiguitzonderingen. Het

ondertekenen van het VER-document geeft uitsluitend aan dat beide partijen het erover eens zijn dat de voertuiguitzonderingen werden vastgesteld tijdens het overdrachtsproces.

Elke opmerking met betrekking tot een enkele voertuiguitzondering kan worden opgenomen in het gedeelte "Opmerkingen" naast de voertuiguitzonderingen (laatste kolom). Elke opmerking over de opleveringsinspectie kan worden opgenomen in het gedeelte "Algemene opmerkingen" onder de voertuiguitzonderingen.

Opmerking: Partijen bij de opleveringsinspecties kunnen de notatie van PDI of Garantie niet gebruiken als een automatische ontkenning van aansprakelijkheid. Als een voertuiguitzondering niet kan worden gerepareerd met behulp van standaard PDI-technieken en/of onder voorbehoud van arbitrage door de OEM of hun aangestelde claimvertegenwoordiger (zie Geschillenbeslechting), wordt dit via het normale claimproces in rekening gebracht.

Het VER-document wordt alleen gedeeld tussen de aanwezige partijen (leverende en ontvangende partij) en reist niet mee met het voertuig. Elke opleveringsinspectie zal normaal gesproken een "frisse blik"-benadering hebben.

De leverende partij wordt in de gelegenheid gesteld de geconstateerde uitzonderingen niet te aanvaarden. Bij de eventuele tegeninspectie kan de ontvangende partij de schadeclassificatie aangeven volgens de gegeven OEM-richtlijnen.

De ontvangende partij mag het voertuig niet verplaatsen of hanteren totdat de leverende partij op de hoogte is gesteld van de voertuiguitzonderingen. Op het moment dat het voertuig wordt verplaatst of behandeld door de ontvangende partij, wordt deze geacht de verantwoordelijkheid op zich te hebben genomen en eventuele aansprakelijkheid te hebben aanvaard.

Na afronding van de tegen-inspectie of het besluit van de leverende partij om geen tegen-inspectie uit te voeren, wordt het opleveringsproces als voltooid beschouwd.

Na voltooiing van het overdrachtsproces moeten alle uitzonderingen op een traceerbare manier en zoals vereist beschikbaar worden gesteld aan de leverende partij en andere betrokken partijen (bijv. de OEM of hun aangestelde vertegenwoordiger), dit om het claimbeheerproces en eventuele geschillenbeslechting te vergemakkelijken.

Alle inspecties moeten worden uitgestuurd in overeenstemming met de gegeven OEM-vereisten.

De OEM moet op de hoogte worden gesteld van omstandigheden waarbij de inspectie niet in overeenstemming is met de voertuiginspectieprocessen, b.v. onjuiste kleding, slechte parkeeromstandigheden, te veel licht, te dichtbij en/of te lang inspecteren in vergelijking met geaccepteerde praktijken, etc.

Geschillenbeslechting (OEM-arbitrage)

Idealiter moeten de ontvangende en leverende partijen eventuele geschillen met betrekking tot de classificatie van voertuiguitzonderingen oplossen voordat de voertuiginspectiegegevens worden verzonden naar alle andere betrokken partijen (bijv. de OEM of hun aangestelde schaderegelaar).

Als er een geschil is over de classificatie van een uitzondering tussen de leverende en ontvangende partijen op een overdrachtslocatie in de toeleveringsketen, moeten beide partijen hun opmerkingen toevoegen, de vrachtdocumenten en/of andere geschikte onderzoeksdocumentatie ondertekenen en dateren. Het leveringsproces van het voertuig mag in geen geval worden vertraagd.

De verantwoordelijkheid voor geschillenbeslechting ligt bij de entiteit die het contract voor de voertuig distributie uit geeft. De OEM-inspectienormen vormen de basis voor geschillenbeslechting. Uiteindelijk zal het aangewezen OEM-kantoor, dat de inspectienorm definieert en/of de aangewezen schaderegelaar, de uiteindelijke bemiddelaar zijn bij geschillenbeslechting en niet de andere partijen die bij het proces betrokken zijn, zoals LSP, dealer, goedgekeurde reparatie-locatie of NSC. Dit betekent dat een besluit normaal gesproken niet op nationaal of marktniveau mag worden genomen maar op regionaal niveau. (b.v. Europees hoofdkantoor)

Als de einddealer van mening is dat de marktomstandigheden een hoger kwaliteitsniveau vereisen dan commercieel aanvaardbaar is in overeenstemming met de OEM-kwaliteitsnorm, dan moet hij dit met de fabriek overeenkomen en alle kosten in verband met dergelijke 'upgrades' vergoeden buiten het gebruikelijke claimproces om.

De OEM en/of de aangestelde schaderegelaar is verantwoordelijk voor het toetsen van alle claims aan de leveringsvoorwaarden en aan de redelijkheid van reparatiekosten en -methodiek, gebaseerd op lokale marktomstandigheden.

IV. Rapportage vereisten

Het melden van de voertuiguitzonderingen dient altijd te gebeuren in overeenstemming met de geldende OEM-eisen, inclusief de specifieke OEM-codificatie en -classificatie. Als er echter geen specifieke OEM-codering en/of classificatie beschikbaar is als onderdeel van de standaardisatie van processen, ondersteunt ECG de wereldwijde schadecodes, ontwikkeld door AIAG, die te vinden zijn in hoofdstuk 1 van hun [Finished Vehicle Transportation Damage Handling Standards](#), en Richtlijnen (M-22) document.

In deze paragraaf gaan we in op de minimale rapportagevereisten voor voertuiguitzonderingen die voor alle betrokken partijen beschikbaar moeten zijn.

Er zijn voordelen verbonden aan het bereiken van een volledig gedigitaliseerd inspectieproces voor de overdracht van voertuigen, de uitgebreide registratie en rapportage van alle voertuiguitzonderingen in de toeleveringsketen. Alle verkregen inspectiegegevens die de voertuiguitzonderingen identificeren, moeten de volgende items bevatten:


1. VIN-nummer (17 cijfers)
2. Merk en model
3. Leveringsdatum (overdracht van verantwoordelijkheid) – levering/ontvangst
4. Inspectiedatum & tijd
5. Inspectielocatie
6. Aanleverende partij
7. Ontvangende partij
8. Vervoerswijze (weg, spoor, zee, enz.)
9. Deel/schadegebied
10. Soort uitzondering (schade)
11. Omvang/ernst

De minimumvereiste voor het melden van voertuiguitzonderingen stelt dat fotografisch bewijs van de waargenomen uitzondering steeds aanwezig dient te zijn. Foto's zijn een zeer belangrijk onderdeel van het claimbeheerproces en het niet verstrekken van duidelijke foto's in overeenstemming met deze richtlijnen kan van invloed zijn op de acceptatie en autorisatie van een claim.

Het is essentieel dat het beeld scherp is en van voldoende kwaliteit en resolutie is, opdat de uitzondering **duidelijk zichtbaar** is. Per uitzondering moeten minimaal drie foto's worden gemaakt, zie onderstaande voorbeelden. Deze moeten omvatten:

- Close-upbeeld van voertuiguitzondering (idealiter met een meetinstrument voor kalibratie)
- Uitzondering deel/schadegebied van voertuig (vanaf ongeveer 1 meter afstand)
- VIN-label (of document met VIN indien nodig)

Elke extra foto die de schaderegelaar zou kunnen helpen om het type en de omvang/ernst van de uitzondering op het voertuig beter te begrijpen, kan worden toegevoegd.



V. Woordenlijst

AIAG	Automotive Industry Action Group
Chip of puntkras	Een gebied waar verf ontbreekt, veroorzaakt door impact.
Compound	Elke plaats waar voertuigen opgeslagen worden of vervoerd binnen de toeleveringsketen van FVL.
Compoundbeheerder	De contractpartner die de compound operationeel beheert. Vaak aangeduid als LSP's.
FVL	Finished Vehicle Logistics ook wel uitgaande logistiek genoemd.
Groef	Schade waarbij een holte in het oppervlak ontstaat. Verlies van materiaal.
Krasschade	Resultierend in een lineaire markering of snede in het oppervlak. Kan met de vingernagel worden gevoeld.
LSP	logistiek dienstverlener. Elke organisatie die logistieke diensten levert (normaal gesproken een vervoerder of samengestelde operator)
Schadevertegenwoordiger	Een derde partij die door de OEM is aangesteld om alle claims te beheren die voortvloeien uit voertuiguitzonderingen binnen de FVL-toeleveringsketen tegen de LSP.
Scuff	Schade die resulteert in een schraapvlek die het oppervlaktemateriaal niet breekt.
Uitzondering of schade	Alles wat tijdens de keuring op het voertuig wordt opgemerkt en tot de volgende categorieën behoort: transportschade; garantie defect; PDI-uitzondering of andere uitzondering.
Vervoerder	De entiteit met wie de OEM of een van de aan haar gelieerde ondernemingen de overeenkomst voor het vervoer van voertuigen (bijvoorbeeld over de weg, per spoor of per schip) of op intermodale basis heeft gesloten, of een vervangende vervoerder. Vaak aangeduid als LSP's.
Vrijgave fabriek	Overdrachtpunt in de fabriek tussen OEM & LSP

Bijlage 1

Afbeeldingen over schadetypes

Typische Beispiele für Transportschäden

1. Schäden durch physikalische Einwirkungen auf die Lackierung, bei denen die Grundierung oder das Metall freiliegen, oder auf Kunststoffteile, bei denen das Oberflächenmaterial zerkratzt oder ausgehöhlt ist (Materialabtrag / mit dem Fingernagel tastbar)



2. Schäden mit Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens



3. Abgesplittertes, zerkratztes oder zerbrochenes Außenglas, das durch einen Schlag und nicht durch eine Belastung (z. B. Hitze oder falsche Montage) verursacht wurde



4. Schäden unter der Vollschutzabdeckung/Transitfolie, wenn die Abdeckung/Folie physisch beschädigt ist (z. B. gebrochen, zerrissen, zerrissen oder anderweitig beeinträchtigt) oder wenn Spuren von Stößen vorhanden sind



5. Beschädigung oder Verschmutzung des Fahrerbereichs im Innenraum und offensichtlicher Vandalismus oder Missbrauch des Innenraums (z. B. Lenkrad, Sitz)





6. Reifenschäden, einschließlich Schnitte und Furchen in den Seitenwänden oder Einstiche/Platten (außer wenn eine werkseitige Schraube die Ursache ist)





7. Felgenshäden, wie z. B. Kratzer an der äußeren Felge, mit Ausnahme von Schäden im Inneren der Felge (es sei denn, es liegen Anzeichen für eine Haftung des Frachtführers vor) und in der Nähe der Radmuttern oder des Ventils, die als bei der Montage entstandene Schäden gelten



8. Schäden an der Unterseite des vorderen und hinteren Stoßfängers, die durch einen Aufprall verursacht wurden (z. B. durch Aufsetzen aufgrund des Rampenwinkels)



9. Innenraumschäden durch Wassereintritt, die durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster/Türen/Sonnendach/Kofferraumdeckel verursacht wurden, gelten bis zum Beweis des Gegenteils als Transportschäden (z. B. mechanische und/oder anlagentechnische Probleme)



Typische Beispiele für Gewährleistungsmängel

1. Gewelltes Blech





2. Feil-, Press-, Schleif- oder Schweißspuren



3. Nach außen gerichtete Beulen oder Vorsprünge im Blech



4. Technische Probleme mit der Farbe, z. B. Farbverläufe, Overspray, Absacken, Blasen, Orangenhaut, abblätternde Farbe oder Fremdkörper (z. B. Schmutz) in der Farbe




5. Geringfügige Absplitterungen, Kratzer oder Dellen unter der Vollschutzabdeckung/Transitfolie, es sei denn, es liegen Beweise für einen Aufprall (Zeugenspuren) oder eine Manipulation der Folie vor




6. Spannungsrisse im Glas (z. B. aufgrund von Hitze oder falscher Montage)





7. Risse oder Verformungen in Kunststoffplatten, die durch Spannungen oder Materialfehler verursacht werden



8. Lackschäden, die durch falsch ausgerichtete Paneele oder Leisten verursacht werden (ohne Anzeichen einer Auswirkung auf die umliegenden Bereiche)



9. Verbogene Teile aufgrund von Ausrichtungsfehlern



10. Kratzer und Abplatzungen an der Felgeninnenseite und in der Nähe der Radmuttern



11. Wassereintritt durch schlechte Dichtungen usw.



(Schlecht verarbeitete Dichtungen)



12. Beschädigungen in Karosseriefugen oder Kantenausbrüche an Stellen, die während des Transports nicht zugänglich sind (z. B. Innenkanten, angrenzende feste Verkleidungen usw.)



13. Reifenpanne, verursacht durch werkseitige Schrauben oder Befestigungen



14. Abgelöste oder unsachgemäß angebrachte äußere Fahrzeugteile, die keine Spuren von Stößen oder Eingriffen aufweisen (z. B. Embleme, Plaketten, Kotflügel, Dachreling)



15. Fehlende, verschmutzte oder beschädigte Innenteile außerhalb der Fahrerkabine oder innerhalb der Fahrerkabine, jedoch ohne eindeutige Anzeichen einer Haftung des Logistikdienstleisters (LSP - Logistics Service Provider)




(Rücksitze, nicht Teil der Standard-Sichtprüfung)

16. Unsachgemäß montierte Innenraumteile



Ausnahmen bei der Inspektion vor der Auslieferung

wenn sie vom Händler im Rahmen des Standard-PDI-Prozesses behoben werden können
(vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des OEM oder seines Vertreters)



Bijlage 2

Vehicle Exception Reports

Vehicle Exception Report Passenger Vehicle

*Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions*

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Full Body Cover

Transit Film / Partial Cover

No

Yes

Damaged or Loose

☐
☐
☐
☐
☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

No

☐
☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode

From

To

Factory

☐
☐

Road

☐
☐

Rail

☐
☐

Sea

☐
☐

Barge

☐
☐

Compound

☐
☐

PDI

☐
☐

Dealer

☐
☐

Inspection
Location

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Delivering Party

Receiving Party

Inspection Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

Vehicle Exception Report Pick-up Truck

Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Yes

No

Full Body Cover

☐
☐

Transit Film / Partial Cover

☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

☐

No

☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode

From

To

Factory

☐
☐

Road

☐
☐

Rail

☐
☐

Sea

☐
☐

Barge

☐
☐

Compound

☐
☐

PDI

☐
☐

Dealer

☐
☐

Inspection
Location

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Delivering Party

Receiving Party

Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

Vehicle Exception Report Panel Van

Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Yes

No

Full Body Cover

☐
☐

Transit Film / Partial Cover

☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

☐

No

☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode

From To

Factory

☐
☐

Road

☐
☐

Rail

☐
☐

Sea

☐
☐

Barge

☐
☐

Compound

☐
☐

PDI

☐
☐

Dealer

☐
☐

Inspection
Location

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Delivering Party

Receiving Party

Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

AIAG Global damage codes (version 5)

Damage area codes

01	Antenna/Antenna Base	26	Headliner	51	Open	76	Right Rear Tire
02	Battery/Box	27	Hood	52	Deck Lid/Tailgate/Hatchback	77	Right Rear Wheel/Rim
03	Bumper/Cover/Ext-Front	28	Keys	53	Sunroof/T-Top	78	Right Front Tire
04	Bumper/Cover/Ext-Rear	29	Keyless Remote	54	Undercarriage - Other	79	Right Front Wheel/Rim
05	Bumper Guard/Strip-Front	30	Mirror-Outside - Left	55	Cargo Area - Other	80	Cowl
06	Bumper Guard/Strip-Rear	31	Mirror-Outside - Right	56	Vinyl/Convertible Top/Tonneau Cover	81	Gas/Cap Cover
07	Door-Back Cargo, Right	32	Major Damage/Auction	57	Wheel Covers/Caps/Rings	82	Fender-Rear Left
08	Door-Back Cargo, Left	33	Audio/Video Player	58	Radio Speakers	83	Fender-Rear Right
09	Door-Right Cargo	34	TV/DVD Screen	59	Wipers, all	84	Tools/Jacks/Spare-Tire Mount + Lock
10	Door-Left Front	35	Rocker Panel/Outer Sill - Left	60	Special use code	85	Communication/GPS Unit
11	Door-Left Rear	36	Rocker Panel/Outer Sill - Right	61	Box Interior, Pickup	86	Parking Sonar System
12	Door-Right Front	37	Roof	62	Entire Vehicle	87	Open
13	Door-Right Rear	38	Running Board/Step - Left	63	Rails, Truckbed/Lightbar	88	Open
14	Fender-Left Front	39	Running Board/Step - Right	64	Spoiler/Deflector-Rear	89	Trailer Hitch, Wiring Harness, Tow Hooks
15	Quarter Panel/Pick-Up Box - Left	40	Spare Tire/Wheel	65	Luggage Rack (Strips Drip Rail)	90	Frame
16	Fender-Right Front	41	Open	66	Dash/Instrument Panel	91	Exhaust System
17	Quarter Panel/Pick-Up Box - Right	42	Splash Panel/Spoiler - Front	67	Cigarette Lighter/Ashtray	92	License-Bracket
18	Front Floor Mats	43	Open	68	Carpet - Front	93	Steering Wheel/Airbag
19	Floor Mats Rear	44	Gas Tank	69	Center Post, Right	94	Seat-Front Left
20	Glass Windshield	45	Tail Light/Hardware	70	Center Post, Left	95	Seat-Front Right
21	Glass Rear	46	Open	71	Corner Post	96	Seat-Rear
22	Grille	47	Open	72	Left Front Tire	97	Carpet-Rear
23	Accessory Bag/Box	48	Trim Panel-Front Left	73	Left Front Wheel/Rim	98	Interior - Other
24	Headlight/Cover/Turn Signal	49	CD Changer Separate Unit	74	Left Rear Tire	99	Engine Compartment - Other
25	Lamps-Fog/Driving/Spot Light	50	Trim Panel-Front Right	75	Left Rear Wheel/Rim		

Damage type codes

01	Bent	12	Scratched – except glass	25	Decal / paint strip damaged
02	Broken / Major damage	13	Torn	29	Contamination - exterior
03	Cut	14	Dented – pant / chrome not damaged	30	Fluid spillage exterior
04	Dented – paint broken	15	Full Body Cover present - damaged	34	Panel edge chipped
05	Chipped – except glass & panel edge	18	Moulding / weather strip / emblem damaged	36	Part / option not as invoiced
06	Cracked – Except glass	19	Moulding / weather strip / emblem missing	37	Hardware exterior - damaged
07	Gouged	20	Gass - cracked	38	Hardware exterior – loose / missing
08	Missing – except moulding / emblem	21	Glass – broken	39	Jumped chocks
09	Scuffed	22	Glass - chipped	40	Thermal event
10	Interior stained / soiled	23	Glass - Scratched	41	Cock spacing issue
11	Punctured	24	Marker light / turn light damage	42	End door spacing

Damage severity codes

1	Less than and including 1 inch	Less than 2.5 cm
2	Over 1 inch up to and including 3 inches	From 2.5 cm up to 7.5 cm
3	Over 3 inches up to and including 6 inches	From 7.5 cm up to 15cm
4	Over 6 inches up to and including 12 inches	From 15 cm up to 30 cm
5	Over 12 inches	30 cm and over
6	Missing / major damage	

Amendment proposal

This form can be sent by e-mail to info@ecgassociation.eu

Amendment proposed by:

Name:

Company:

Job title:

e-mail:

Current wording and page number:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Proposed wording:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Signature: Date:



ECG – The Association of European Vehicle Logistics

Avenue de Cortenbergh 116
1000 Brussels | Belgium

Tel: +32 2 706 82 80

info@ecgassociation.eu
ecgassociation.eu